Станок ГФ2171 Фрезерный 4-х координатный.

Нами были выполнены следующие работы:

- 1. Разработка новой электросхемы для станка.
- 2. Разработка чертежей шкафа управления.
- 3. Разработка планировки панели ШУ.
- 4. Монтаж панели шкафа управления.
- 5. Первичный запуск ШУ с тестовой автоматикой (без станка).
- 6. Написание программы автоматики для ЧПУ WL4M.
- 7. Настройка приводов подач.
- 8. Настройка привода поворотного стола.
- 9. Настройка привода скоростного шпинделя.
- 10. Запуск станка.
- 11. Настройка приводов подач, стола и шпинделя на станке.
- 12. Наладка ПЛК на станке.

Задать вопрос









From:

http://www.wl.ua/dokuwiki/ - WL-wiki

Permanent link:

http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=works:gf2171_4ax:gf2171_4ax_photo

Last update: 2018/05/04 13:00

