

Станок ГФ2171 Фрезерный 4-х координатный.

Нами были выполнены следующие работы:

1. Разработка новой электросхемы для станка.
2. Разработка чертежей шкафа управления.
3. Разработка планировки панели ШУ.
4. Монтаж панели шкафа управления.
5. Первичный запуск ШУ с тестовой автоматикой (без станка).
6. Написание программы автоматки для ЧПУ WL4M.
7. Настройка приводов подач.
8. Настройка привода поворотного стола.
9. Настройка привода скоростного шпинделя.
10. Запуск станка.
11. Настройка приводов подач, стола и шпинделя на станке.
12. Наладка ПЛК на станке.

[Задать вопрос](#)



From:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:

http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=works:gf2171_4ax:gf2171_4ax_photo



Last update: **2018/05/04 13:00**