

Изменять значения корректора или G54-59 или привязки инструмента (Тхх) по ходу работы запрещено.

Для внесения изменений необходимо:

1. остановить программу.
2. внести изменения в значения корректора или G54-59 или привязку (Тхх).
3. выполнить сброс программы (нажать красную кнопку на клавиатуре).
4. начать выполнять программу с нужного кадра.

Запрет изменения значений корректоров возникает из-за просчета интерпретатором программы вперед.

From:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:

http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:tech_prg:izmenenie_znachenij_korrektorov_ili_g54-59

Last update: **2018/05/04 13:00**

