

Штекер CN использовать только с экраном.!

Подробнее о подключении CAN-шины смотрите в документации на привод.

В САМ-шине последнего привода установить резистор 120 Ом между контактами 7 и 8.

P4.02=0	скорость 1Мб			
D/I QQ-1	SPTOOCTSHOP DE			

P4.89=1	автоостанов при обрыве САМ
P4 88-100	периол HFARTRFAT msec

P4.88=100	период HEARTBEA	T, msec

Ľ														
				Дата	02.04.2018	West Labs		West Labs	INVT-CAN	= F +		= AKD-CAN	AKD-CAN	
				Обраб.	СЕРГЕЙ							+		
				Провер		Разное					IEC_tpl001		Лист	8
И	Ізменение	Дата	Имя	Происх		Замена	Заменено	1					Лист	110