

## Датчики обратной связи

### Датчик цифровой

Контакт	Сигнал	Примечание
1	0-МЕТКА	
2	0-МЕТКА	
3	COS	
4	COS	
5	SIN	
6	SIN	
7	+5V	
8	+5V	
9	GND	
10	Привод координаты (аналог задание)	
11	Общ. аналоговый	