

## Датчики обратной связи

### Датчик цифровой

Контакт	Сигнал	Примечание
1	0-МЕТКА	
2	0-МЕТКА	
3	COS	
4	COS	
5	SIN	
6	SIN	
7	+5V	
8	+5V	
9	GND	
10	Привод координаты (аналог задание)	
11	Общ. аналоговый	

### Датчик сельсин

Контакт	Сигнал	Селс	Примечание
1	IC—1	P1	
2	GND	P2	
3	SIN_0	C1	
4	GND		
7	SIN_120	C2	
8	GND		
9	SIN_240	C3	
10	GND		
	Экран		
11	Привод координаты (аналог задание)		
12	Общ. аналоговый		

### X2 Датчик индуктосин

Контакт	Сигнал	Примечание
1	IC—1	
2	GND	
3	SIN_	
4	GND	
5	COS_	
6	GND	
11	Привод координаты (аналог задание)	
12	Общ. аналоговый	
13	GND	
14	+ 12 В	Питание усилителя индуктосина
15	- 12 В	Питание усилителя индуктосина