

LVDS Сетевой разъём Ш 1. на части без монитора

Контакт	Сигнал
2	~ 220 В.
4	~ 220 В.
3	Корпус
1	
5	

LVDS Сетевой разъём Ш 1. на части с монитором

Контакт	Сигнал
2	
4	
3	Корпус
1	Грибок (фрезерная стойка.)
5	Грибок (фрезерная стойка.)

МОНОБЛОК Сетевой разъём Ш 1.

Контакт	Сигнал
2	~ 220 В.
4	~ 220 В.
3	Корпус
1	Грибок (фрезерная стойка.)
5	Грибок (фрезерная стойка.)